

| | | | | | |
|------------|-----|--------|-----------------------|------|-----------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 作成日 |
| P02-21-121 | トヨタ | H 23/3 | BJG - XKU304A-100**** | 塵芥車 | 平成30年3月5日 |


| | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------------------|-----|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(m ³) | 展示場 |
| 神戸800せ 自家用 | 切れ 抹消 | 98,394 km | 2,000 kg | 4.3m ³ | 大阪店 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 136 ps | TM | 5 速 | 3 ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|-------|--------|---------|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | OK | キャブ廻り | リサイクル料 | 8,740 円 | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | OK | ベッド | 有 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-------|-------|---|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ | 少 中 多 | 補ブレーキ | 段 |
| 極東開発工業 GB43-26-S 10R100031M | 高圧縮切替スイッチ付 | シート破 | 有 無 | | |
| 4.3m ³ プレス 役所で使用していました。 | ドライブレコーダー不良 | ETC | 有 無 | | |
| ハイブリッド | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | | カラ 白黒 | | |
| | | 電格ミラ | 有 無 | | |
| | | パワーウインドウ | 有 無 | | |

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | 70L | | |



| | | | | |
|---------------|---------|-----|---|---|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | 6 | 6 | | |
| | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F サイズ | 7.00R16 | | | |
| R サイズ | 7.00R16 | | | |
| タイヤ パタン | ミックス | スペア | 無 | |