

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	作成日
P02-21-131	日野	H 22/3	BJG - XKU304X-1001018	プレス式パッカー	平成30年6月18日


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷箱寸法	展示場
神戸800せ 自家用	切れ	118,666 km	2,000 kg	4.1m <sup>3</sup>	福岡店
	抹消				

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V) EG	136 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	----------	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ廻り	リサイクル料	8,740 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)	OK	ベット	有 (無)	ヘッドランプ	HID (ハロゲン)

上物メーカー名年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ	(小) 中 多	補ブレーキ	段
フジマイティー(富士重工業) プレス4.1m <sup>3</sup>	ゲートパッキン要点検	シート破	有 (無)	助手席側フロアマット破れ	
型式LP438K 製造番号0031833	(劣化、亀裂)	ETC	(有) 無	ダッシュパネル周りビス穴2ヶ	
ハイブリッド	スライドプレート裏側ソリ有	ラジオ	(良) 不良	ドライブレコーダーが付いていますが	
役所で使用していました。	ルーフカバーキズ、看板跡	バックモニタ	(有) 無	使用できません。	
高圧縮切替スイッチ付	荷箱左右看板跡	カラ	白黒		
	テールゲート右カバーキズ	電格ミラ	(有) 無		

Fガラス	要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)	
取説	有	(無)	
メンテノート	有	(無)	
PMマフラ	有	(無)	
証明書	有	(無)	
燃料タンク	70L		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	4	4	
5	5	5	5
F	700R16		
サイズ	700R16		
R	700R16		
サイズ	700R16		
タイヤ	タテミゾ		スペア
パタン			無