

管理番号	車名	初度登録	型式・車台番号	架装形状	作成日
C03-27-101	マツダ	R 5/6	2RG - LKR88R-700****	クレーン付	令和5年11月2日

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			展示場
大阪100た 未使用車	R7.6.8 切れ 抹消	948 km 知年月 ー 一体別体	3,000 kg	L 3,650	W 1,800	H 380	大阪店

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	149 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	良好	2WD 4WD	キャブ幅	キャブ廻り	リサイクル料	8,810 円
-----------------	----	---------	------	-------	--------	---------

フレーム関係(錆、車台番号等)	良好	必要免許	準中型	車両総重量	7015 kg	ベッド	有 無	ヘッドランプ	HID LED
-----------------	----	------	-----	-------	---------	-----	-----	--------	---------

上物メーカー名年式、型式及状態等	<input checked="" type="checkbox"/> 高床 <input type="checkbox"/> 低床 <input type="checkbox"/> 超低床	汚れ	少 中 多	補ブレーキ	1 段
------------------	---	----	-------	-------	-----

タダノ TM-ZX264HRSA 4段 ラジコン フックイン付 2.63t吊り

2023年3月製

未使用車

シート破 有 無

ETC 有 無

ラジオ 良 不良

バックモニタ 有 無

カラー 白黒

電格ミラ 有 無

パワーウインドウ 有 無

特記、重点確認

タイヤ0~10、欠、で記載

10 10

10 10 10 10


F サイズ 205/80R17.5

R サイズ 205/80R17.5

タイヤパタン タテミゾ

スペア 有 10

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテノート	有	無	
燃料タンク	83L		



タイヤ0~10、欠、で記載	10	10		
	10	10	10	10
F サイズ	205/80R17.5			
R サイズ	205/80R17.5			
タイヤパタン	タテミゾ			スペア 有 10