

管理番号	車名	初度登録	型式・車台番号		架装形状	作成日
H02-28-194	マツダ	R 3/2	2RG	- LJR88A-700****	平ボデー	令和7年2月4日

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			展示場
富士山403す 自家用	切れ	87,039	km	2,000	L	W	H	大阪店	
	抹消	知年月	一体 別体	kg	3,130	1,630	370		

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150	ps	T/M 特殊	速 2	ペダル
--------	--------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	--------	-----	-----


ミッション・デフ(異音、油漏)	良好	ターボ	有 無	キャブ幅	標準	キャブ廻り	リサイクル料	8,810 円
-----------------	----	-----	------------	------	----	-------	--------	---------

フレーム関係(錆、車台番号等)	少々サビあり	必要免許		キャブ高	標準	ベッド	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
-----------------	--------	------	--	------	----	-----	------------	--------	-----------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	<input type="checkbox"/> 高床	<input type="checkbox"/> 全低床	<input checked="" type="checkbox"/> 超低床	汚れ	少 中 多	補ブレーキ	1 段
------------------	-----------------------------	------------------------------	---	----	--------------	-------	-----

フラットロー10尺 木製煽り	シート破	有 無	特記、重点確認 シガーライター欠品 右前ライト破損 煽り外側へ曲がり有
メーカー完成車	ETC	有 無	
スモーカー仕様	ラジオ	良 不良	
アドブルー付	バックモニタ	有 無	
	電格ミラ	有 無	
	パワーウインドウ	有 無	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
燃料タンク		
60L		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	6	6	
	3	3	3
F サイズ	195/75R15		
R サイズ	175R14		
タイヤ パタン	M+S	スベア	有 7