管理番号	 車名	初度	登録	型式•車台番号								架装	 形状			作成日				
H03-28-312	いすゞ	R 1	/8	2RG - NJR88A-700****						<b>**</b> *	平ボデー					令和	令和7年5月13日			
前登録ナンバ	車検有	車検有効期限			走行距離				積載量			荷台寸法(mm)					展示場			
佐賀400た 自家用		切ね抹消						2,000 kg		, 3,11	0 1,620		350		福岡店					
エンジン状態	A B C		AC		不良	無	ー体 別体 ブレーキ	A (\		-	50		ps	AT	 读	<u>2</u> ペダル				
ミッション・デフ(		良好				7111		2WD	4WD	キャブ幅	1	澤準		 ャブ廻 <sup>し</sup>		リサイクル		9,1	<b>70</b> 円	
フレーム関係(錆、車台番号等) さび有り									車両総重量			ベッド			ヘッドラン	プ L		ロケン		
上物メーカー名名						□高月	Ę .	全低床	]超低		汚れ	少中	多	補ブレーキ	1 段	ž				
普通免許で運転可能													シート研	$\simeq$		特言	己、重	点確認	3	
横根太割れ													ETC	有	無	・ラジオアン	テナ折	ħ		
アドブルー	アドブルー													良	不良	・AEBSカメラ	衝突被	害軽減ブ	レーキ)	
鳥居(アルミ縞板) 荷台補強(ステン縞板)													バックモニ		$\overline{}$					
													<b>-</b> 14-			・バックカメラ				
													電格ミ							
F-1°= ¬													ハ゛ワーウイン	<b>小り</b> 有	無	無 ・作業灯1個付き タイヤ0~10、欠、で記載				
	Fガラス   天井凹みキズ多数     要交換 良好 (飛石有)   ボックス蓋曲がり															717			<b>、記載</b>	
多数												Λ.	(lent)	30			5	5		
記録簿 有 無																				
																1	2	8	1	
												然料タング	ク凹み							
取説 有 無   メンテノート 有 無															F	4.0				
													-			サイズ	19	5/75	RIS	
													7 -	~		R + /ブ	19	5/75	R15	
然行シング													)	•		サイズ	, -		スペア	
<b>60L</b> キズ凹み多数 キズ															タイヤ パタン	タラ	ーミゾ	有 1		