

管理番号	車名	初度登録	型式・車台番号		架装形状	作成日								
H02-28-312	いすゞ	R 1/8	2RG - NJR88A-700****		平ボデー	令和7年5月13日								
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		展示場						
佐賀400た 自家用	切れ		96,699 km		2,000	L	W	H	福岡店					
	抹消		知年月	一体別体	kg	3,110	1,620	350						
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150	ps	AT 速 2 ペダル					
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好			2WD 4WD	キャブ幅	標準		キャブ廻り	リサイクル料	9,170 円				
フレーム関係(錆、車台番号等)	さび有り			必要免許	普通		車両総重量	4475 kg	ベッド	有 無	ヘッドランプ	LED	ハロゲン	
上物メーカー名年式、型式及状態等				<input type="checkbox"/> 高床 <input checked="" type="checkbox"/> 全低床 <input type="checkbox"/> 超低床		汚れ		少 中 多	補ブレーキ		1 段		特記、重点確認 ・ラジオアンテナ折れ ・AEBSカメラ(衝突被害軽減ブレーキ) ・社外ナビ ・バックカメラ ・シガーライター欠品 ・作業灯1個付き	
普通免許で運転可能						シート破		有 無						
横根太 割れ						ETC		有 無						
アドブルー						ラジオ		良 不良						
鳥居(アルミ縞板) 荷台補強(ステン縞板)						バックモニタ		有 無						
						カラー		白黒						
Fガラス						電格ミラ		有 無					タイヤ0~10、欠、で記載	
要交換	良好	飛石有				パワーウインドウ		有 無						
記録簿		有	無											
取説		有	無											
メンテノート		有	無											
燃料タンク														
60L														

天井凹みキズ多数

ボックス蓋曲がり

ミラーカバーキズ

燃料タンク凹み

こすりキズ

凹み

キズ凹み多数

キズ

F		195/75R15	
サイズ	R	195/75R15	
タイヤ	パタン	タデミゾ	
有		スベア	
1			