

| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車台番号 | 架装形状 | 作成日 |
|------------|-----|-------|-----------------------|--------------|-----------|
| A04-28-021 | いすゞ | R 6/7 | 2RG - FRR90S4-720**** | 脱着装置付コンテナ専用車 | 令和8年1月15日 |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 展示場 |
|---|--------|-------|--------------|----------|---------|-----------|---------------|
| 大阪100わ レンタカー | R8.7.8 | 切れ | 11,400 km | 3,500 kg | L | W | H |
| | | 抹消 | 々々年月 一 別体 | | | | 大阪店 |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG 210 ps | T/M 6 速 3 ペダル |
| ミッショニ・デフ(異音、油漏) | 良好 | 2WD | 4WD | キャブ幅 | 標準 | キャブ廻り | リサイクル料 |
| フレーム関係(錆、車台番号等) | 良好 | 必要免許 | 中型 | 車両総重量 | 7985 kg | ベッド | ヘッドランプ |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | □ 高床 | □ 全低床 | □ 超低床 | 汚れ | 少 | 中 多 | LED HID |
| 極東開発工業 フックロール JM04-55-D (23H110007Y) ラジコン付き | シート破 | 有 | 無 | 補ブレーキ | 1 段 | 特記、重点確認 | |
| キャブバックステップ 工具箱付き | ETC | 有 | 無 | ETC | 有 | 無 | エアタンク上ステップ曲がり |
| リヤフェンダー縞鋼板 | ラジオ | 良 | 不良 | ラジオ | 良 | 不良 | |
| 作業灯 タイヤ灯 | バックモニタ | 有 | 無 | バックモニタ | 有 | 無 | |
| WB間力ゴ付き | カラー | 白黒 | | カラー | 白黒 | | |
| キャビン内、シートカバー付き、ETC、ドラレコ、バックモニター付き | 電格ミラ | 有 | 不良 | 電格ミラ | 有 | 不良 | メインキー:1本 |
| | | | | | | | スペアキー:3本 |

| Fガラス | タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
|------------|---------------|--------------|-----|------|
| 要交換 良好 飛石有 | 9 | 9 | | |
| 記録簿 有 無 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | |
| 取説 有 無 | F | 225/80R/17.5 | | |
| メンテノート 有 無 | サイズ | 225/80R/17.5 | | |
| | R | 225/80R/17.5 | | |
| 燃料タンク | サイズ | 225/80R/17.5 | | |
| 90L | タイヤ パターン | スノータイヤ | スペア | ○ 10 |



ステップ曲がり